

# EL TELÉGRAFO

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Santiago de Guayaquil, domingo 25 de abril del 2004

Sector La Playita uno de los más afectados

## Aguas de Estero Cobina están contaminadas

### Negligencia culposa de INTERAGUA

*Informe de la ESPOL de abril del 2004 señala que "un parámetro crítico, como el oxígeno disuelto, se encontró en concentraciones muy bajas, mientras la presencia de coliformes (especialmente fecales) indica un riesgo a la salud pública".*

El agua del estero Cobina, en cuya ribera norte se construyó el Centro Recreacional La Playita, no es apta para bañistas debido a que dos parámetros no se ajustan a los criterios de calidad que deben cumplir las aguas con fines recreativos, según la norma ambiental vigente.


Esa conclusión reveló el "Estudio de calidad de agua en el estero Cobina (Sector La Playita)" que elaboró el Centro de Estudios del Medio Ambiente (CEMA) de la ESPOL, luego de conocer -median-

te comunicación escrita que este Diario dirigió al rector de la institución, Moisés Tacle, con fecha 16 de marzo del 2004- una denuncia hecha por moradores de la precooperativa Velasco Ibarra, aldeaña al balneario, que publicó EL TELEGRAFO sobre el desfogue de aguas domésticas residuales hacia el estero.

El informe señala que "comparados los resultados de los análisis con los criterios de calidad que deben cumplir las aguas destinadas para fines recreativos se puede indicar que dos de ellos no cumplen las normas (oxígeno disuelto y metales pesados)".



El Telégrafo • Foto • Ronny Zambrano



El Telégrafo • Foto • Carlos Donoso

**Los desfogaderos de agua servidas atentan contra la salud de los bañistas.**

Agrega que "un parámetro crítico, como el oxígeno disuelto, se encontró en concentraciones muy bajas, mientras la presencia de coliformes (especialmente fecales) indica un riesgo a la salud pública".

La Empresa de Alcantarillado INTERAGUA tiene responsabilidad sobre los niveles de contaminación del sector, pues pese a que desde muchos años concurren al mismo bañistas, nada ha hecho para evitar las descargas de aguas servidas al Estero Cobina.

...Ver Pág. 8-A